


**MODELE** : Four standard MATERIA de production avant semaine 19/2021

**SUJET** : Le joint de porte se détache de la cavité du four

Dans le cas où le joint de porte se détache de la cavité et qu'il est impossible à remonter, veuillez le remplacer par un nouveau, sous la référence. Celui-ci a été amélioré au niveau des agrafes de maintien à la cavité du four.



Ce service bulletin concerne tous les fours standard du châssis MATERIA (code usine 39) de production avant semaine 19/2021.