







ANLEITUNG DER MONTAGE–MOUNTING– UYGULAMA SEKLİ



1. Değiştireceğiniz sensöre ulaşmak için gerekli parçaları sökün.
2. Cihaz üzerindeki sensörün ucundan 90mm mesafede kesin.(Şekil 1) Cihaz üzerinde kalan sensör kablosunu (mavi kablo 10mm, kahverengi kablo 20mm) kalacak şekilde soyun ve uçlarına kit içerisinde verilen klipsleri takın.(Şekil 2)
3. Sensör kitinin içinde verilen 70mm 'lik (ince çaplı) büzülebilir makaronu ortadan kesin ve kitle verilen sensörün kablolarına klipsler dışarıda kalacak şekilde geçirin.(Şekil 3)
4. Yedek sensör kablolarını gövdeden çıkan sensör kablo uçlarına klipslerle birleştirin. (Şekil 4) Büzülen makaronları klipsleri tam kapatacak şekilde üzerine geçirip ısıtın ve büzülmesini sağlayın.(Şekil 5)
5. Son olarak yine kitle birlikte verilen, büyük çaplı büzülen makaronu, sensörün geniş olan uç kısmı dışarıda kalacak şekilde kablolarına geçirin ve ısıtarak büzülmesini sağlayın.(Şekil 6)
6. Hazırlanan sensör kablosunu, kuvvet üzerinde bulunan kanala sıkıca yerleştirin ve sökülen parçaları tekrar monte edin.