

INFO FLASH LAVAGE : N°27 (LLF)

Usine

: (41) Naples et (34) Poprad

Châssis concerné

: Eureka - Carisma - Vestel

Objet 1 /

: Une ou les 3 aubes du tambour peuvent casser pendant le lavage ou l'essorage.

Objet 2 /


: Toutes les aubes disponibles et les remplacements sur nos LLF.

Objet 3 /

: Tous nos blocs laveurs disponibles et les remplacements sur nos LLF.

1/ Usine

: L'usine nous informe que les aubes ont été renforcées (voir Photo).



Solution

: Nous vous conseillons de changer **les trois aubes** en même temps en respectant les consignes et conseils suivants.

D.T.
W.F.S.



LAVAGE




SENSING THE DIFFERENCE™

PRINCIPE DE DEMONTAGE DES AUBES

Les trois aubes du tambour sont démontables

1 – Utilisez un petit tournevis plat pour presser sur les guides métalliques qui sont fixés sur la face intérieur du tambour. Ces guides sont placés sous **les 3^{ème} trous** avant et arrière de l'aube.



D.T.
W.F.S.



LAVAGE



SENSING THE DIFFERENCE™

PRINCIPE DE MONTAGE DES AUBES

2 – Avant de remonter les aubes, il est nécessaire de repositionner à l'aide d'un tournevis les guides métalliques du tambour. (voir photo)

Ces guides ne sont visibles qu'une fois l'aube démontée.



D.T.
W.F.S.